


Multiline biedt u:

- Naast inspectie en kwalificatie markering, ook de werkvoorbereiding voor de uitvoering van het onderhoud
- Meetbare kwaliteitsinspectie
- Inzicht in de omvang én kosten van uw markeringsonderhoud
- Realtime inzicht in de voortgang van de inspectie én het onderhoud
- Onderhoudsplan inclusief toets laatste ontwikkelingen en innovaties
- Inservice: geen aanschaf en installatie nieuw ICT systeem

Multiline biedt u een complete aanpak: **Protocol ZM3.1.1**


Achtergrond

De huidige praktijk biedt alleen de inspectie en kwalificatie van de markering op basis van de KOR2013. Dit is weergegeven in bovenstaande figuur als 'traditioneel'. Onderstaande tabel geeft de functionele kwaliteit weer op basis van de KOR2013.


Norm beoordeling functionele kwaliteit markering

A+	A	B	C	D
De markering is voor 100% zichtbaar	De markering is voor meer dan 95% zichtbaar	De markering is voor meer dan 80% zichtbaar	De markering is voor meer dan 70% zichtbaar	De markering is voor minder dan 70% zichtbaar

Multiline biedt u volledige ontzorging in uw markeringsonderhoud!

Vastlegging markeringsinspectie

Wij maken gebruik van een beveiligde online omgeving, waarmee u via een meekijkfunctie realtime inzicht heeft in de voortgang van de inspectie én het onderhoud. Al uw markeringen vindt u terug in deze online omgeving. De markeringen zijn voorzien van een markeringspaspoort, waarin alle eigenschappen zijn toegevoegd. Tevens voegen wij foto's toe van de inspectie. Hieronder vindt u een voorbeeld van de vastlegging.



The screenshot displays the Multiline system interface for road marking inspection. At the top, there is a red bar with a gear icon and the text 'Kies selectie laag'. Below this is a map view showing a road network with various markings. A red dashed line indicates a zoomed-in view of a specific marking. Below the map is a 'Paspoort' (passport) form for 'Wegmarkering linknr. 7233'. The form includes fields for 'Aanvullende maatregelen', 'Indexlijst Wegmarkeringen *', 'Maatvoering hoeveelheid: 0.25', 'Subthema: Blok', 'Markeringstype: Blok 0.50 x 0.50 m', 'Maatvoering eenheid: m2', 'Lengte: 0,00 m', 'Oppervlakte: 0,00 m2', 'Origineel ID: 124777', 'Straatnaam: abc...', 'Verhardingstype (bgt): Niet ingevuld', 'Wegvak functie (bgt): Niet ingevuld', 'Maximumsnelheid: Niet ingevuld', and 'BRL conform: Waar'. The 'Kwaliteitsniveau CROW' is set to 'B', 'Materiaal' is 'Thermoplast', and 'Kleur' is 'Wit'. The 'Oorzaak slechte zichtbaarheid' is 'Slijtage' (Wear), dated '28-01-2020'. A list of reasons for poor visibility includes 'Slijtage', 'Schade', 'Craquele markering', 'Vervuiling', 'Oude (conflicterende) markering zichtbaar', and 'Overige zie opmerking'. The 'Opmerkingen' field is empty. A 'Foto's / Documenten' section shows a photo of the road marking, which is circled in red in the image.

Multiline biedt u volledige ontzorging in uw markeringsonderhoud!